

## 一、概述

DH14J计数继电器适用于交流50/60Hz，额定工作电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作计数元件，按预置的数字接通或分断电路。


本产品符合GB/T 14048.5的要求。

## 二、主要技术数据

1. 工作电压(控制电源电压): AC380V、220V、110V、36V、24V 50/60Hz，  
允许电压波动范围(85%~110%)Ue；DC24V。
2. 计数范围: 1~9999；
3. 计数方式: a) 接点信号: 继电器触点、行程开关等；  
b) 电平信号: 脉冲电平(H: DC4V~30V有效, L: 0~DC2V无效)；  
c) 传感器信号: 光电开关、接近开关、霍尔开关；
4. 计数速度: a) 接点信号: ≤30次/秒；  
b) 电平和传感器信号: ≤100次/秒；
5. 复位方式: 面板按钮复位或接线端子⑧、⑪短接复位；
6. Ue/Ie: 使用类别下各个额定工作电压Ue/额定工作电流Ie: AC-15 Ue: AC250V, Ie: 3A
7. 停电记忆: 10年；
8. 输出模式: N、C制式；
9. 触点容量: 3A AC250V(阻性)；
10. 约定发热电流Ith: 5A；
11. 额定绝缘电压Ui: 400V；
12. 额定冲击耐受电压Uimp: 2.5kV；
13. 污染等级: 3级；
14. 防护等级: 前面板IP20；
15. 环境温度: -5°C ~ +40°C；
16. 相对湿度: ≤90%；
17. 海拔高度: ≤2000m；
18. 安装方式: 面板式或35mm导轨式；

## 三、接线图


①



注：

- a) ①与②为电源输入端(直流时①为正极, ②为负极); ③、④为常开触点; ⑤为常闭触点; ⑧为复位端; ⑨为0V端; ⑩为计数信号输入端; ⑪为DC12V 30mA(max)传感器辅助电源输出端。
- b) ⑦、⑨断开时, 停电记忆功能开启, 计数值可累积; ⑦、⑨短接时, 停电记忆功能关闭, 开机自动清零。

## 四、外形及开孔尺寸图(mm)



## 五、使用说明

1. 产品需在通电前预置好数字, 通电后预置的数字无效。如需重新预置数字, 应在预置好后按复位按钮或断电大于0.5秒后再接通电源。
2. ⑦、⑨断开时, 停电记忆功能开启, 故具有累积计数功能; ⑦、⑨短接时, 停电记忆功能关闭, 开机自动清零。
3. 计数信号输入线与复位控制线应尽量短, 应避免与其它如电源线和动力线同管或绞合走线, 必要时请使用屏蔽导线且复位端切勿输入电压, 以免损坏产品。

## 六、计数信号输入

电平计数	(+) o CP (⑩脚) 输入脉冲电平 (DC4V~30V) (-) o 0V (⑨脚)	PNP型传感器	棕(BN) o +12V (⑪脚) 黑(BK) o CP (⑩脚) 兰(BU) o 0V (⑨脚)
接点信号计数	+12V (⑪脚) 机械开关 + 4.7 μF/50V 0V (⑨脚)	NPN型传感器	棕 o +12V (⑪脚) 2KΩ o CP (⑩脚) 兰 o 0V (⑨脚)

注: 如出现多计或少计数时, 请在CP信号端与0V之间接4.7μF/50V电解电容。

注: 如配NPN型传感器时必须在CP信号端与+12V之间接2KΩ电阻。

注: 优先选配直流(DC10~30V) PNP常开型光电开关或接近开关, 如配NPN型时请按上图外接2KΩ电阻(每台计数器送2KΩ电阻和4.7μF/50V电解电容各一个)。

## 七、输出模式图



注: N制式需手动复位, C制式为自动复位。

## 八、订货说明

订货须写明产品型号、工作电压、输出模式、数量;

例: DH14J AC220V N制式 500只



国家高新技术企业 浙江省知名商标

C-Lin 欣灵

使用说明书  
Products Instructions



C-Lin®  
欣灵电气股份有限公司  
XINLING ELECTRICAL CO., LTD.

地址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号  
电话: 0577-62735555 传真: 0577-62722963  
官网: www.c-lin.cn 邮箱: xl@xinling.com  
技术咨询: 400-8236-775



DH14J

计数继电器

非常感谢您使用欣灵产品, 使用前请阅读  
使用说明书!

29A026P0